


Утверждаю:



АКТ  
осмотра транспортного средства  
составлен «06» декабря 2024 года

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Марка, модель ТС                     | Трактор Беларус-82.1 |
| Государственный регистрационный знак | 2618 ЕО 32           |
| Заводской номер машины (рамы)        | 808219746            |
| Год выпуска ТС                       | 2016                 |
| № двигателя                          | 944256               |
| Коробка передач №                    | 577876               |
| Основной ведущий мост №              | 385233-04(878251)    |
| Цвет кузова (кабины)                 | синий                |
| Паспорт транспортного средства (ПТС) | ТТ 242418            |
| Балансовая стоимость, руб.           | 1435258,19           |
| Остаточная стоимость, руб.           | 353194,87            |

При техническом осмотре трактора выявлено следующее:

1. Рама - отслоение краски.
  2. Кабина - отслоение краски.
  3. Двигатель - течь масла.
  4. Основной ведущий мост - течь масла.
  5. КПП - не требуется ремонт.
  6. Электропроводка - в рабочем состоянии.
  7. Колеса - дефекты шин, износ протекторов.
- Трактор Беларус-82.1 пригоден для эксплуатации.

Директор МУП «Трубчевская МТС АГРО» ОМ Склейнов И.И.

Механизатор МУП «Трубчевская МТС АГРО» А. Ю. Б. Будасов А.М.

Водитель МУП «Трубчевская МТС АГРО» И. И. Ильенкин А.И.

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и защиты информации администрации Трубчевского муниципального района В. М. Моисеев В.М.